# 承建商良好工地安全措施分享

防墮保護系統





# 沙田市酒店發展項目

- 由怡輝建築有限公司興建
- 一座24層高級酒店
- 提供商店、餐廳及食肆
- 將於2018年9月完成



# 沙田酒店發展項目

102.1mPD				E/M
24/F 5.5m		S. Pool	Yo	oga / Bar
23/F 4.2m	١	Guest R	M	L21
22/F 3.95m	Г	Guest R	M	L20
21/F 3.4m	Г	Guest R	M	L19
20/F 3.4m	Г	Guest R	M	L18
19/F 3.4m	Г	Guest R	M	L17
18/F 3.4m	Г	Guest R	M	L16
17/F 3.4m	Г	Guest R	M	L15
16/F 3.4m	Г	Guest R	M	L14
15/F 3.4m	Г	Guest R	M	L13
14/F 3.4m	Г	Guest R	M	L12
13/F 3.4m 21 Guest Room Floors		Guest R	M	L11
12/F 3.4m		Guest R	M	L10
11/F 3.4m		Guest R	M	L9
10/F 3.4m		Guest R	M	L8
9/F 3.4m		Guest R	M	L7
8/F 3.4m		Guest R	M	L6
7/F 3.4m		Guest R	M	L5
6/F 3.4m		Guest R	M	L4
5/F 3.4m		Guest R	M	L3
4/F 3.4m		Guest R	M	L2
3/F 3.95m	1	Guest R	M	L1
T.P. 2.65m				
2/5 5 5m		E/M floor		



2/F 5.5m

All Day Dining Lobby Drop Off

G/F 4.15m

Shop BOH

River B/F 5.0m

BOH

Car parking /Loading & Unloading

3

## 工程考慮

- ○酒店地盤的獨特性
- o 改良傳統工序,配合周詳計劃
- 人手運作及監管
- 教育分判及工友心態
- ○組織協調性

## 業務優勢

業主

由新鴻基地產負責整個 建設項目

設計

• 項目設計團隊

建築

- 自家經驗建築團隊
- 創新建築技術,管理層參與

維修

• 由建築部負責

管理


由新鴻基地產集團物業 管理公司負責

# 加入安全設計元素

### 怡輝模式

垂直整合 設計元素 團隊互動 雙向溝通

# 公司安全系統元素特色



常務管理標準化



安全人員支付計劃



總經理室特別巡查

策劃經理交叉巡查

高危工序標準化

中央突擊安全巡查




週年分判安全會議

安全管理訓練

安全大使

安全同樂日

# 防墮概念



# 防墮措施 (1)

#### 消除危害


• 室內安裝玻璃工序



# 防墮措施 (2)

#### 取代危害

• 預製窗框欄河及活動出入口位





# 防墮措施 (2)

#### 取代危害

- 預製窗框欄河及活動出入口位
- 減少被其他分判拆走臨時欄河 的機會



安裝前





安裝後

防方堕措施 (3)

OUEST CLEST RM. 18 RM. 28 RM. 28

#### 工程控制

- 超過3000多個地台洞穴
- 地台洞穴 > 300mm
- 改良設計:
  - 落石矢前,安裝鐵網 (5mm鐵網)
  - 落石矢後,安裝欄河

# 防墮措施 (3)




落石矢前





落石矢後





# 防墮措施 (4)

#### 工程控制

• 拆棚時鋪設「天羅地網」





# 成效及持續改進

#### 工傷意外率維持低水平

- 開工至今,未有任何 人體或物料下墮意外、 嚴重及死亡事故

提昇效率 及 減少出錯

# 成效及

持續改進

公司 標準化

全面推廣 至其他 地盤

減省維修 及管理的 資源

# 總結

- 安全從設計開展
- 管理層樂見成效及全面支持
- 期望得到業界肯定及提升整個建築行業的安全標準
- 本著「以心建家」,上下一心,齊心建造優質項目

